




*Figur 1, skyddshuv ovan genomföringar i skorsten saknas.  
Tegelpannor ej placerade på anvisade platser.*



*Figur 2, putssläpp noterades vid murad skorsten.*




Figur 3, Tegelpannor ej placerade på anvisadeplatser.



Figur 4, vy bild avluftningshuv.



Figur 5, vy bild stiganordning.




Figur 6, synlig takpapp till följd av att tegelpannor ej är placerade vid anvisade platser.



*Figur 7, hängränna för burspårk innehåller bakfall sett mot stuprör.*



*Figur 8, Deformerat snörasskydd.*




Figur 7, utvändig kontroll skorsten



Figur 8, utvändig kontroll skorsten



*Figur 9, utvändig kontroll skorsten*



*Figur 10, kontroll hängrännor.*